

REFERAT

Bestyrelsesmødet Vandværket Indelukket 4060

14. december 2024

Til stede: Erik, Gitte, Karina, Per og Ulla (referent)

Godkendelse af referat fra 1. september 2024

Referatet blev godkendt.

Regnskabet

Per gennemgik kort status. Der har været udgifter til reparation på vandværket og brud på målertilslutning hos Ole Nydorf.

Der vil komme en regning fra firmaet Dahlgaard for deres årlige eftersyn af vandværket.

Der er pt. 32 000 kr. på kontoen.

Vandværket

Ulla orienterede om, hvad der er lavet på vandværket siden sidst.

Vandet var blevet lidt uklart pga. luft igen – dog ikke på samme måde som før, så Ole R. og Ulla fik mistanke om der var noget galt med udluftning fra filtrene.

Det er også ved at være et år siden, at der har været eftersyn på værket, så Dahlgaard blev tilkaldt for at tilse anlægget. Det var Walther, som kender vores anlæg, og en lærling, der kom for at efterse og vedligeholde.

Det var først og fremmest dejligt, at der var ros, fordi værket var/er rent og tørt og der er styr på lufttilførslen.

Eftersynet:

De 2 filterbeholdere er ok, selvom der er lidt rustdannelse udenpå.

Efterfilteret og dets filtermateriale var også ok. MEN forfilterets filtermateriale var vokset, så den flyder, der skal åbne og lukke for ventilen, ikke kunne virke. Det betød, at der ikke kunne udluftes fra forfilteret. Der blev fjernet filtermateriale og ventilen blev skiftet, så udluftningen fungerer igen.

Desværre blev det konstateret, at noget af filtermateriale var blevet hårdt og havde klumpet sig sammen. Det sker, hvis filteret ikke skylles jævnligt. Vi ved, at der i perioder har været lang tid

mellem skylningerne, så det er nok forklaringen. Så det er meget vigtigt at overholde tidspunkterne for skylning. Walther fjernede det han kunne af det sammenklumpede filtermateriale, når han nu alligevel skulle fjerne noget. Forfilteret fungerer stadigvæk, men ikke helt så godt og det bliver nødvendigt at skylle filtrene oftere. Da efterfilteret fungerer som det skal, er det ikke et problem for vandkvaliteten. (funktionen af filtrene er, at i drift udfælder de sammen med luften okker, nitrat og nitrit fra vandet og når vi skyller, vasker vi de stoffer ud af filtrene, så de kan fortsætte med at optage okker mm.)

Der er en lille utæthed i et rør, som er repareret midlertidig med et spændbånd. Ole R. vil sørge for at udskifte de rør, der "trænger" til det.

Ole Rydahls bistand

Bestyrelsen sætter stor pris på Ole R's bistand, som sparer os for mange penge. Så der var enighed om at påskønne det med en erkendtlighed.

Måleraflæsning

Erik, Ole R. og Ulla aftaler hvornår det gøres. (Målerne blev aflæst den 29. december 2024)

Når Gitte er tilbage igen i januar, sørger hun og Ulla for indberetning til FORS af aflæsningerne, og der udsendes opkrævninger for vandforbruget.

Eventuelt

Intet.